# SACOM forWindows 工事損害調査・工事写真台帳作成システム

今、工事損害調査システムに求められている機能

### 操作しやすいシステムメニュー

各画面の切り替えは左横のシステムメニュー で行います。システムメニューは常に表示され ているため作業したい項目をクリックすると瞬 時に画面が切り替わります。

A SH A			PL 00		10118	1.7.	
The second second	NIA.	1040-640	and mark	18 10 10 10	<b>Pitta</b>	102 384	
1 EUG 1000 s	11	2010	109020	40.	S. A. D.Y. Person		
·	87	#8+8#	120120	80	April 107 and April 107 percent	318.	
	1	22.48	201204	-	To the		
- M	8 C -	10.00	The second	-	Chim.	ELM.	
15A	11-	1912	112.941	411	100 125 km		
90.E	1	HALCON	92,000	40	20 m	218.	
• H A	100	1909	TONH	60	17-19.4 - 10.4		
•u	4	1010	12460	85	1 mg	EER.	
-1-1-RE .	1	<b>HOLDE</b>	1.0Htt	16.0	27.8%		
INTE .	1	1010	25,404	90	き記れ.。	3827	

101107	A 1018	Q	. (21 #3	0		12
028	11825 2	tites,	1,25 -	10.5%	#351	-
13	4 N	10.5	10424	100 3 7	STRACK.	
1.1	WA La	11.4	ILHOM-SO	1014 8	MINCON.	
0.5	MH0 - 1	100	1534515	1124 M	(BUFIL	_
10.00	4142	H #	WHEN .	10.4 10	HAD SHITE	
18	18.10	0.8	制建土建筑等	104.8	ADD-MAN	
1.2	5.42	11月1	7.5.4	10 × 10	2.045	_
1.5	1.4	EDV M	10010	104.99	N/AHE	
12	学进度	112	-13-ARIH	101+ 21	<b>承期限</b>	
5 N	8.2	10.8	12-1210	100 4 2	11211	
12	1.4	15.	NE-2718041	1114-20	LTN .	
54 H	3.5	EDV #	376	100+ M	- 大学 建煤	
1 a -	412	112	3710-32	11 + 3	*E.HH	
N #	2016	101.8	OWNER.	1004 8	0.23000	
112	ARE	15.00	3- <i>11/1</i>	1 7 3	12.00	
A 8	1871	TON M.	1876-97	120 + M	11912	
14.2	11	10.80	39050	+ 2	READ-OUT	
11.10	2 8	10.2	TIERY	1004 8	242P#	_
1.4	40.778	10.8	用。桂甘	1544.14	255.0	

# (使用する名称はすべて登録!)

<u>部屋名 損傷状況 損傷種類 仕上材種類</u>など 建物が換っても使用する名称は同じなのでそれ らの名称は予め登録しておき必要時にウィンド ウで表示させ選択します。

#### Excel**出力可能**

調査データがExcel出力できますので様式・文字 変更等の修正が可能となります。 また、発注者からのExcelデータでの納品指示も 増えてきています。

****	s shat deable (philipping) is											2.11	
		***	10	19	1.13 100	•	0.00	4		-1.0			
n =						4	n #	1					
4 4										τ			
(84)	180.68	1141		819.		-							
**	erter di	2	1411	1162			19						
141		141	- 0	31/2			-						
( <u>*</u> )	3.5	14.1	1.0.00	144			(T)						
-	14	+.		-			- m.						
1.41		19.1	1.1	*									
	- X		6180	165				T					
		. 7	10	14.2			1.5						
1141	- A)	(4)?	1.0	Section .			- in:						
1.0		. m	79.2	114.4			1.						

#### 

# 【損傷状況の集計もワンクリック】

調査表に記載されているすべての損傷状況の 種類と数を集計する作業は簡単なようで実は大 変なことです。この機能があるとないのとでは大 きな違いがあります。



帳票はExcel出力、写真はデジタル管理可能となっております

# 操作の流れはこんなに簡単!



取り込んだ写真データを損傷調査・ 傾き等に仕分けします。 調査写真を見ながら損傷調査等を入力 します。写真の拡大表示も可能です。 写真フォルダで写真データ付きの 調査データを呼び込みます。 便利です。煩雑な写真データは、まず整理してから。

分類先選択機能で必要な写真データのみの選定と、さらにどの所有者のどこのデータかを 予め設定できます。調査データ入力時の煩雑さから解放されます。

こちらがデジカメ等より取り込んだ 全てのデジタルデータです。 こちらが必要なデータのみが 選択されたデータです。



#### 予め選択してあるので調査表入力が。とても簡単 取り込んだ写真データの一覧を見ながらの入力が可能です。もちろん差し替えや挿入・ 削除も可能です。

	# 3			内型	- 8		Inm		8 A				E		
-	詞四条件	部業られ		Hitt		SPENI	HOWATE	行用		编书		市外表示	律分類写典一覧		
	1	计四个图 化	竹堆	人還有陽見	<b>建</b> 增和1-1	14	104-700		覆		1		11111111111111111		
1												14	1 [1003/04/22 - Bft@		
Ē	2	· 第四章	充型	入遗石聪明	214:2.2	58			18				VALUE AND DEAL		
		-	_		_			-	-		- 1				
				marrie	-	2	on March	_					PLODAR PLODAR PRIMARY		
	2	IT A		7 <b>6</b> ×9	THE HEATEN	1,12	全部面						1		
li												178	P000025		
h	4,1	林縣和西	19.92	11125日からか	(THE S	(	W-Hinn L=125cn		197			NUMBER JPE			
R			-		-		- Constraints	-	-		- [		(a) (a) (a)		
	0	**	10 12	1975-1115	不识到的	6	- 12×30				- 1				
	-			坂し									CALCULATION OF THE		
f	0	外部に置い	外報									10000023IPC	n		
ñ			-		-				-				至411		
	7	外部:"西	14.22						-			monitis are	-		
2			_					-			-1				

上記サンプル写真は、敢えて公共性のある道路関連写真を使用してあります。



調査表類では、国土交通省タイプ、九州共通仕様書タイプ、太田川工事事務所タイプが加わります。 上記サンプル写真は、敢えて公共性のある道路関連写真を使用してあります。

